LUMINA RETANGULAR SOBREPOR.

Manual de instalação



1. Fixe as buchas na superfície demarcada.



2. Conecte os fios do driver na rede e fixe a luminária com parafusos.



3. Com a luminária fixada no local insira o conjunto optico.



4. luminária lumina sobrepor já instalada na superfície.

Observações
1° Verificar a tensão de alimentação das luminárias
2° Verificar estrutura do local de instalação
3° Ideal testar na bancada antes de fixar no local

NICHO:

MODULAÇÃO: